

Spínače polohy: OsiSense XC

Výběr:

1 > 2 > 3 > 4 > Typové označení

Tělo

Hlavice

Kontakty

Připojení

Snap = Mžiková funkce

Slow = Závisle spínající



XCKD Kov	Z + V Snap	M16	XCKD2110P16	XCKD2102P16	XCKD2121P16	XCKD2106P16	XCKD2118P16	XCKD2145P16
	Pg11		XCKD2110G11	XCKD2102G11	XCKD2121G11	XCKD2106G11	XCKD2118G11	XCKD2145G11
	M12 5P		XCKD2110M12	XCKD2102M12	XCKD2121M12	XCKD2106M12	XCKD2118M12	XCKD2145M12

XCKP Plast	Z + V Snap	M16	XCKP2110P16	XCKP2102P16	XCKP2121P16	XCKP2106P16	XCKP2118P16	XCKP2145P16
	Pg11		XCKP2110G11	XCKP2102G11	XCKP2121G11	XCKP2106G11	XCKP2118G11	XCKP2145G11
	M12 4P		XCKP2110M12	XCKP2102M12	XCKP2121M12	XCKP2106M12	XCKP2118M12	XCKP2145M12

XCKT Plast	Z + V Snap	M16	XCKT2110P16	XCKT2102P16	XCKT2121P16	XCKT2106P16	XCKT2118P16	XCKT2145P16
	Pg11		XCKT2110G11	XCKT2102G11	XCKT2121G11	XCKT2106G11	XCKT2118G11	XCKT2145G11

XCMD Kov	Z + V Snap	1 m	XCMD2110L1	XCMD2102L1	XCMD2124L1	XCMD21F0L1	XCMD21F2L1	XCMD2115L1	XCMD2116L1
	Z + V Slow	1 m	XCMD2510L1	XCMD2502L1	XCMD2524L1	XCMD25F0L1	XCMD25F2L1	XCMD2515L1	XCMD2516L1
	Z + V Snap	M12 5P	XCMD2110C12	XCMD2102C12	XCMD2124C12	XCMD21F0C12	XCMD21F2C12	XCMD2115C12	XCMD2116C12
	1 V/Z Snap	M12 4P	XCMD2110M12	XCMD2102M12	XCMD2124M12	XCMD21F0M12	XCMD21F2M12	XCMD2115M12	XCMD2116M12

XCKM Kov	Z + V Snap	M20	XCKM110H29	XCKM102H29	XCKM121H29	XCKM115H29	XCKM106H29
	Pg11		XCKM110	XCKM102	XCKM121	XCKM115	XCKM106


XCKL Kov	Z + V Snap	CG	XCKL110	XCKL102	XCKL121	XCKL115	XCKL106
--------------------	------------	----	---------	---------	---------	---------	---------

XCKJ Kov	Z + V Snap	M20	XCKJ161H29	XCKJ167H29	XCKJ10511H29	XCKJ10513H29	XCKJ10541H29	XCKJ10559H29
	Pg13		XCKJ161	XCKJ167	XCKJ10511	XCKJ10513	XCKJ10541	XCKJ10559
	1/2NPT		XCKJ161H7	XCKJ167H7	XCKJ10511H7	XCKJ10513H7	XCKJ10541H7	XCKJ10559H7
	M12 5P		XCKJ161D	XCKJ167D	XCKJ10511D	XCKJ10513D	XCKJ10541D	XCKJ10559D

(1) Plastová kladka (2) Kovová kladka

XCSA Kov		V + 2 Z Slow		2 V + Z Slow		3 V Slow	Příslušenství	
	M20	XCSA502		XCSA702		XCSA802	XCSZ01	XCSZ03
	Pg13	XCSA501		XCSA701		XCSA801		
	1/2NPT	XCSA503		XCSA703		XCSA803		

XCSPA Plast		V + Z Slow		2 V Slow		2 Z + V Slow		2 V + Z Slow		2 V + Z Snap	Příslušenství	
	M16	XCSPA592		XCSPA792		XCSPA892		XCSPA992		XCSPA492	XCSZ11	XCSZ13
	Pg11	XCSPA591		XCSPA791		XCSPA891		XCSPA991		XCSPA491		
	1/2NPT	XCSPA593		XCSPA793		XCSPA893		XCSPA993		XCSPA493		



- M16 Závít M16 x 1,5 pro průchodku ISO
- M20 Závít M20 x 1,5 pro průchodku ISO
- Pg11 Závít pro průchodku N° 11
- Pg13 Závít pro průchodku N° 13
- 1/2NPT Závít 1/2" NPT
- PF1/2 Závít PF 1/2"
- M12 5P Konektor M12, 5pin.
- M12 4P Konektor M12, 4pin.
- CG Závít s průchodkou

Kabely XC

Kabely XC				Propojené konektory			Konektory			
M12		Přímé		Úhlové	Úhlové PNP LED		M12		Přímé	Úhlové
4pin.	2 m	XZCP1141L2	XZCP1241L2	XZCP1340L2	(1)	4pin.	XZCC12FDM40B	XZCC12FCM40B		
	5 m	XZCP1141L5	XZCP1241L5	XZCP1340L5	(2)	4pin.	XZCC12FDP40B	XZCC12FCP40B		
	10 m	XZCP1141L10	XZCP1241L10	XZCP1340L10	(1)	5pin.	XZCC12FDM50B	XZCC12FCM50B		
5pin.	5 m	XZCP1164L5	XZCP1264L5		(1) Ocelová matice (2) Plastová matice					

(1) Ocelová matice (2) Plastová matice

Schneider
Electric


XCKP / XCKD / XCKT

Plast / Kov / Plast

Snap = Mřížková funkce

Slow = Závisle spínající


(1) Plastová kladka



XCMD

Kov


(1) Plastová kladka (2) Ocelová kladka



XCKM / XCKL

Kov / Kov

(1) Plastová kladka (2) Ocelová kladka



XCKJ

Kov

(1) Plastová kladka (2) Ocelová kladka

